

TLM-GSE4 caratteristiche telemetria GSE.doc

Rev.1 12/11/10 Pagina 1 di 5

TELEMETRIA GSM PER GSE

Mod. TLM-GSE4

La telemetria TLM-GSE4 è una opzione applicabile a tutti i gruppi GSE. Essa consiste in un box metallico contenente le schede elettroniche e il modem GSM. Il collegamento tra questa e il GSE avviene mediante un cavo con connettori DB25, attraverso il quale la telemetria viene alimentata e riceve i segnali da monitorare.

La telemetria provvede ad inviare automaticamente SMS di allarme ad un computer remoto dove è installato un apposito software. Tramite questo, oltre a ricevere gli allarmi, è possibile collegarsi in tempo reale alla telemetria, e visualizzare lo stato del gruppo GSE su una schermata chiara e immediata.

(richiede una **SIM a contratto** nel modem GSM che si trova a bordo del regolatore di carica, in quanto le **SIM prepagate** non possono ricevere chiamate dati)

🦿 TLM-GSE 4				
File Comm ?				
Digital Inputs		Connection Type	<u>_</u>	
• TIMING O.L.		Local Connection O Remote Connection	Stations 3T	×
•I DELTA	0	Analog Inputs		
• 0.T. INVERTER		V battery	I battery • Charge	
• MIN/MAX V BATT.		S-{ IV		ł
• 0.L./0.T. CR/Vb<46V		I Photovoltaic	LOAD	
• O.T. CHG. REG.		A		%
• OVERLOAD				
• Vout KO		Output Controls		
• INVERTER ON			Remote Setup	Connect
• BLOCK ALARMS		EOL/PHTV INV. ON/OFF		Run Stop
RS232 Connection	Acquisition Stopped			

L'invio automatico degli allarmi avviene per le seguenti condizioni:

- Sovraccarico in uscita >30s
- Intervento protezione differenziale
- Sovratemperatura inverter
- Superamento tensione massima/minima batteria
- Sovratemperatura regolatore di carica
- Anomalia tensione di uscita inverter

TLM-GSE4 caratteristiche telemetria GSE.doc
Rev.1 12/11/10
Pagina 2 di 5

Gli allarmi vengono mostrati su una finestra del software di telemetria e salvati su un file di testo dove è indicata data e ora per ciascuno di essi.

Collegamento in tempo reale:

Si effettua dal software di telemetria scegliendo la postazione alla quale ci si vuole collegare dalla lista "*Stations*" (nel caso in cui si abbiano più gruppi GSE in luoghi diversi). Sarà effettuata una chiamata dati e alla risposta verranno visualizzate tutte le informazioni del gruppo GSE:

- **Stato allarmi**: Sovraccarico in uscita >30s Intervento protezione differenziale -Sovratemperatura inverter - Superamento tensione massima/minima batteria -Sovratemperatura regolatore di carica - Anomalia tensione di uscita inverter – Sovraccarico temporaneo
- Letture analogiche: Tensione di batteria Corrente di batteria in carica e scarica -Corrente di carica da fotovoltaico - Corrente di carica da eolico – Percentuale del carico su inverter

UTILIZZO DELLA TELEMETRIA

COLLEGAMENTO LOCALE:

La telemetria può essere collegata direttamente via cavo seriale ad un PC, per poter effettuare letture, test e impostazioni quando ci si trova sul posto:

- 1. Aprire il box della telemetria
- 2. Scollegare il cavo flat tra la scheda e il modem
- 3. Collegare attraverso l'apposito cavo seriale 9 poli F/F il computer al suddetto cavo flat dopo che la telemetria e il PC siano già stati accesi
- 4. Sul software TLM-GSE 4 sotto la dicitura "Connection Type", selezionare "Local Connection"
- 5. Al menù **Comm** selezionare "Serial Setup" e scegliere la porta Comm del PC utilizzata
- 6. Sulla schermata principale premere il pulsante "Run"; l'indicatore sulla barra di stato inferiore comincerà a girare indicando la comunicazione attiva tra PC e telemetria, verranno mostrate le letture analogiche (Tensione di batteria Corrente di batteria in carica e scarica Corrente di carica da fotovoltaico Corrente di carica da eolico Percentuale del carico su inverter) e lo stato degli allarmi digitali (Sovraccarico in uscita >30s Intervento protezione differenziale Sovratemperatura inverter Superamento tensione massima/minima batteria Sovratemperatura regolatore di carica Anomalia tensione di uscita inverter Sovraccarico temporaneo).

Premendo il pulsante "EOL/PHTV" si commuta la lettura della corrente erogata dai pannelli solari con quella erogata dal generatore eolico. La lettura della corrente di batteria è bidirezionale, perché a seconda delle condizioni, può essere in carica o in scarica.

TLM-GSE4 caratteristiche telemetria GSE.doc
Rev 1 12/11/10
Pagina 3 di 5

Premendo il pulsante "INV. ON/OFF" si forza l'accensione dell'inverter qualora questo sia spento per assenza di carico; infatti affinché le letture analogiche e digitali siano corrette, l'inverter deve essere acceso.

Premendo il pulsante "STOP" diventerà attivo il pulsante "Remote Setup", premendo il quale verrà aperta la finestra delle impostazioni della telemetria:

Location Name Telephone Number	3T 3487002667	Alarms Mask
Alarms Read Time	Alarms Reset Time 1 hour 3 hours 6 hours 12 hours 24 hours 	 • OELTA • O.T. INVERTER • MIN/MAX V BATT. • O.L./O.T. CR/Vb<46V • O.T. CHG. REG. • OVERLOAD • Vout KO • INVERTER ON • BLOCK ALARMS

Location Name: il nome della postazione remota

Telephone Number: il **numero di telefono voce** della SIM nel modem collegato al computer nella centrale di controllo.

Alarms Read Time: lo stato degli ingressi digitali di allarme sarà letto ogni 4 - 10 o 60 sec. per aumentare o diminuire il numero delle rilevazioni.

Alarms Reset Time: invia un massimo di 2 SMS di allarme per ciascun ingresso ogni 1-3-6-12-24 ore nel caso di allarmi ripetuti o continuativi.

Alarms Mask: da qui si può scegliere per quali ingressi sarà inviato l'SMS di allarme.

Per controllare il segnale del modem GSM si può collegare quest'ultimo al PC usando il cavo seriale 9 poli M/F.

Al menù **Comm** selezionare "*GSM tools*" per visualizzare l'intensità del segnale e stabilire così la migliore collocazione dell'antenna.

🗖 GSM Tools 📃 🗖 🔀
GSM Signal
Network Operator vodafone IT

COLLEGAMENTO REMOTO:

Per il collegamento remoto occorre che il computer dal quale ci si vuole collegare alla telemetria, sia dotato di modem GSM collegato alla porta seriale.

- 1. Sul software TLM-GSE 4 sotto la dicitura "Connection Type", selezionare "Remote Connection"
- 2. Al menù Comm selezionare "Serial Setup" e scegliere la porta Com del PC utilizzata

- 3. Dal menù a tendina "Stations" selezionare la postazione alla quale ci si vuole collegare
- 4. Sulla schermata principale premere il pulsante "*Connect*" e attendere il completamento della connessione (sulla barra di stato sarà visualizzata la dicitura "*Connection READY*")
- 5. A questo punto premere il pulsante "Run" per avviare l'acquisizione dei dati. A questo punto si avrà un funzionamento uguale a quello descritto al punto 6 del paragrafo precedente.

ASCOLTO ALLARMI SMS:

In questa modalità il programma si predispone alla ricezione degli SMS di allarme provenienti da una o più postazioni:

- 1. Al menù **Comm** selezionare "Serial Setup" e scegliere la porta Com del PC utilizzata
- 2. Allo stesso menù selezionare "*Alarm Capture*" per aprire la finestra dove saranno visualizzati gli SMS in arrivo. Assicurarsi che compaia la scritta "Modem ready" e "Waiting for SMS".

SMS	Capture		
	2010/11/16 14:29:29 MODEM READY 2010/11/16 14:29:29 Waiting for SM5	^	
		~	
	Stop Capture Close)

CREAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE

- 1. Andare nella cartella dove è installato il programma TLM-GSE 4 (tipicamente C:\Programmi\ TLM-GSE)
- 2. Copiare e incollare il file di testo "config.cfg", rinominarlo con il nome che si vuole dare alla nuova postazione lasciando l'estensione .cfg
- 3. Aprire il nuovo file con un editor di testo e sulla prima riga scrivere il nome della postazione al posto della scritta "Default" e il **numero di telefono dati** della SIM inserita nella telemetria al posto della scritta "none".



TLM-GSE4 caratteristiche telemetria GSE.doc

Rev.1 12/11/10 Pagina 5 di 5

CONSULTAZIONE LISTA SMS DI ALLARME

Tutti gli SMS di allarme ricevuti, vengono memorizzati in un file di testo nella cartella dove è installato il programma TLM-GSE 4 (tipicamente C:\Programmi\ TLM-GSE). Il file in questione è "messages.txt", consultabile con un editor di testo.